

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Adres:</b>                  | <b>Severenstraat bij 200, cementrustieke brug,</b><br>zie ook rijksmonument Huis Severen, alsmede waardevol<br>groenelement Kasteelpark |  |
|                                |    |  |
| Type bebouwing:                | Cementrustieke brug   |  |
| Datering:                      | laat negentiende-eeuws cementrustiek  |  |
| Regime:                        | Waardevol cultuurhistorisch element   |  |
| Korte beschrijving:            | Laat negentiende-eeuwse cementrustieke brug als bijzonder<br>element in het kasteelpark.  |  |
| Materiaal- en:<br>kleurgebruik | cementrustiek, 4 m lang en 1,5 m breed, pad inmiddels<br>geasfalteerd.  |  |

### Waardering

|                              |  |    |
|------------------------------|--|----|
| Cultuurhistorische<br>waarde | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cementrustieken brugje als voorbeeld van een romantisch<br/>ruïneus tuinornament.</li> <li>• Brugje als onlosmakelijk verbonden onderdeel van het<br/>kasteelpark in late landschapsstijl.</li> </ul> | ++ |
|------------------------------|--|----|

### Algemene richtlijnen

Voor de algemene richtlijnen voor dominante en kenmerkende panden, alsmede de waardevolle cultuurhistorische elementen, zie paragraaf 2.1.1 van dit rapport.

Voor de algemene richtlijnen voor onderhoud van de waardevolle groenelementen, zie paragraaf 2.1.2.

Voor algemene richtlijnen voor onderhoud en wijzigingen in cultuurhistorische attentiegebieden, zie paragraaf 2.1.3.

### Specifieke richtlijnen

- Kwetsbare cementrustiek (bruggetje) vanwege kwetsbaarheid goed onderhouden.